



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
TRASLADOS DICTAMEN PERICIAL**

SGC


**TRASLADOS A LA PARTES DEL INFORME TECNICO
PARA QUE SI BIEN A LO TIENEN EJERZAN SU DERECHO DE CONTRADICCIÓN**

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2019

Magistrado Ponente	CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE
Medio de control	ACCIÓN DE GRUPO
Radicado	1300123330002013-00723-00
Demandante	MANUEL JARAMILLO CAMACHO Y OTROS
Demandados	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OTROS
Objeto	Traslado del dictamen pericial rendido por el SEÑOR HELI AGAMEZ VILLARRAGA, Perito Avaluador de Automotores
Folios	251-315

Del **DICTAMEN PERICIAL**, se le da traslado legal por el término de tres (3) días hábiles a las partes, para que si bien lo tienen ejercen su derecho de contradicción; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Código General del Proceso; Hoy, veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 am.

EMPIEZA EL TRASLADO: VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A LAS 08:00 AM.


JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

VENCE EL TRASLADO: VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A LAS 05:00 PM.

JUAN CARLOS GALVIS BARRIOS
SECRETARIO GENERAL

Centro Avenida Venezuela, Calle 33 No. 8-25 Edificio Nacional-Primer Piso
E-Mail: stadcaena@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 6642718



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluado

SECRETARIA TRIBUNAL ADM
PERITO PERITO HELI AGAMEZ VILLARRAGA
PERITO HELI AGAMEZ VILLARRAGA
DESTINADO PARA LA CALIFICACION DE PERITO PERITO
PERITO PERITO PERITO PERITO

AVALÚO DE VEHICULOS

DIRIGIDO

[Handwritten signature]

251


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

RADICACIÓN: 1300123330002013-00723-00

ELABORADO POR:

**EL PERITO HELÍ AGÁMEZ VILLARRAGA
C.C. 3.780.590 de Cartagena**

**Auxiliar de Justicia – Perito Evaluador
Perito Mecánico – Secuestre**



Dirección:

**Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310
7071472, Cartagena de Indias, Colombia**

Folio #1



CONTENIDO

252

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ 4

2. CRITERIOS DEL AVALÚO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS..... 4

3. RESPUESTAS A LAS PRUEBAS SOLICITADAS 5

4. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 1 PLACA PXJ 616..... 6

5. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 2 PLACA rdh 359..... 9

6. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 3 PLACA uee 307..... 11

7. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 4 PLACA uee 242..... 14

8. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 5 PLACA UAC 075..... 16

9. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 6 PLACA UNA 663..... 19

10. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 7 PLACA pj 438..... 22

11. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 8 PLACA UNA 556..... 24

12. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 9 PLACA UEE 308 27

13. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 10 PLACA TID 642..... 30

14. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 11 PLACA UAJ 426 32

15. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 12 PLACA UEE 287 35

16. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 13 PLACA UEE 131..... 37

17. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 14 PLACA CEA 492..... 40

18. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 15 PLACA UEE 237..... 43

19. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 16 PLACA TPC 171 45

20. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 17 PLACA WFJ 217..... 48

21. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 18 PLACA uia 079 50

22. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 19 PLACA UEE 134 53

23. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 20 PLACA WH 0844..... 56

CONCLUSION;Error! Marcador no definido.

ANEXOS FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS PERSONALES..... 61

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310
7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #2



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

Cartagena de Indias D. T. y C., 8 de octubre de 2018

253

Doctora

CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE

Magistrada Ponente

En su despacho

RADICACIÓN:

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE GRUPO

DEMANDANTE: MANUEL JARAMILLO CAMACHO Y OTROS

DEMANDADOS: NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

HELÍ AGÁMEZ VILLARRAGA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 3.780.590 de Cartagena, con licencia nro. 00-01 de C. S. de la J., con Tarjeta Profesional de Perito Evaluador, bajo registro nacional de Perito Profesional con el nro. R.N.A. C-09-314 de la Lonjanad Bogotá, posesionado como perito evaluador de automotores dentro del proceso.

Me trasladé al municipio de Magangué, Bolívar, donde se encuentran 20 (veinte) vehículos identificados con las siguientes placas, los cuales fueron atendidos por sus respectivos dueños:

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1) PXJ 616 | 6) UNA 663 | 11) UAJ 426 |
| 2) RDH 359 | 7) PJJ 438 | 12) UEE 287 |
| 3) UEE 307 | 8) UNA 556 | 13) UEE 131 |
| 4) UEE 212 | 9) UEE 308 | 14) CEA 492 |
| 5) UAC 075 | 10) TID 642 | 15) UEE 237 |

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310
7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #3



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

254

16) TPC 171

18) UIA 049

20) WH 0885

17) WGJ 217

19) UEE 134

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ

1.1 REPÚBLICA

Colombia

1.2 MUNICIPIO

Magangué, departamento de Bolívar,
Magangué es un municipio
colombiano localizado a orillas del
Río Magdalena, en el departamento
de Bolívar. Esta ciudad bolivareense es
conocida como "La Ciudad De Los
Ríos", ya que en este lugar del país
desembocan los ríos Cauca y San
Jorge en el Magdalena.

2. CRITERIOS DEL AVALÚO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS

Para la determinación del valor de este vehículo, en este caso un vehículo automotor, no existen normas o directrices que den un valor absoluto, son activos que están sujetos de diferentes factores de riesgo que inciden en detrimento de la vida útil de cualquier vehículo automotor y según la casa Internacional S.A.F., por lo general, se aplica los siguientes factores teniendo en cuenta la edad, el modelo, el año de uso y el estado general del vehículo. Y se determina por el porcentaje de vida útil de cualquier automotor.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310
7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #4



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

2.1 PORCENTAJE DE VIDA ÚTIL UN AUTOMÓVIL

255

0 año.....	100%
2 años.....	90%
4 años.....	80%
6 años.....	70%
8 años.....	60%
10 años.....	50%

Si se tiene en cuenta el porcentaje de vida útil de cada uno de los vehículos, se puede considerar que todos cumplen con estos factores:

1. La vetustez de todos ellos pasa los 10 años de fabricado.
2. Todos se encuentran en mal estado y sin funcionar.
3. Ninguno de ellos tiene mantenimiento.

3. RESPUESTAS A LAS PRUEBAS SOLICITADAS

Las pruebas solicitadas por el honorable Tribunal Administrativo de Bolívar, en el Auto Interlocutorio 129 del 9 de marzo del 2017, son:

- 1) Todos los vehículos existen, se encuentran en diversos puntos del municipio de Magangué, todos en mal estado, uno más que otro.
- 2) Todos los vehículos los tienen en sus respectivos patios, o talleres, bajo el cuidado de sus respectivos dueños.
- 3) A cada vehículo se lo hizo un avalúo individual de acuerdo a los precios de la oferta y demanda que se encuentran en el mercado. En este avalúo se tuvo

Dirección:
 Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
 Cartagena de Indias, Colombia




Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

en cuentas las características propias de cada vehículo, incluyendo el valor del cupo y el estado en que se encuentra dicho vehículo.

256

- 4) Ninguno de los vehículos está produciendo, no están trabajando, unos porque no sirven totalmente, y los otros porque no tienen la documentación para poder trabajar o prestar un servicio.
- 5) En este informe se tuvo en cuenta el valor de cupo de cada vehículo.

4. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 1 PLACA PXJ 616



Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #6

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



257

4.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio Santa Rita #27-65, Calle 16

4.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

4.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

4.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Martin Antonio Martínez Hidalgo,
con cédula de ciudadanía
#5.586.520

4.5 PROPIETARIO

Martin Antonio Martínez Hidalgo,
con cédula de ciudadanía
#5.586.520

4.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

321 5484352

4.7 PLACA

PXJ 616

4.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca FORD 600, modelo 1971,
color azul, motor 14232, chasis
31-2740

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #7



258

4.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Techo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha.

TODOS EN MAL ESTADO

4.10 INTERIORES

Tapicería. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas

TODOS EN MAL ESTADO

4.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha e izquierda. Ventana trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

4.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

4.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$49.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-484340134-furgon-jac-hfc-1048-modelo-2015-6-toneladas- JM>

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia


Folio #8



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

5. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 2 PLACA RDH 359

259



5.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Betania, jurisdicción del municipio Magangué, enfrente del parque

5.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

5.3 FECHA DE VISITA	5 de octubre de 2018.	260
5.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ	Jaime Torres Díaz, con cédula de ciudadanía #7.887.030	
5.5 PROPIETARIO	Jaime Torres Díaz, con cédula de ciudadanía #7.887.030	
5.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO	310 6269712	
5.7 PLACA	RDH 359	
5.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO	Marca DODGE, modelo 1980, color verde florestal, motor I937816C13, chasis DT937816	

5.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha delantera. Puerta izquierda delantera. Persiana. Techo interno y externo. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carpa. Platón.
TODOS EN MAL ESTADO

5.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas
TODOS EN MAL ESTADO

5.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Ventana derecha. Ventana izquierda. Plumillas.
TODOS EN MAL ESTADO

5.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

261

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general.
. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas
d elanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN


5.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 35.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente:

<https://carros.mitula.com.co/detalle/961/1300106537356072287/6/1/dodge-camioneta-1980>

6. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 3 PLACA UEE 307





Dirección:


Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #11

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



262



6.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Calle 17 #5-78, Barrio La Candelaria

6.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

6.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

6.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Emil Eduardo Pineda Martínez, con cédula de ciudadanía #8.679.216

6.5 PROPIETARIO

Emil Eduardo Pineda Martínez, con cédula de ciudadanía #8.679.216

6.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

301 3606345

6.7 PLACA

UEE 305

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #12



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

6.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO Marca DODGE, modelo 1977, color rojo, motor 3621m2u05530, chasis 705024. Motor diésel

263

6.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería estaca. Carpa.

TODOS EN MAL ESTADO

6.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

6.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha. Ventana izquierda. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

6.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

6.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #13



Heli Agómez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

\$ 50.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: http://www.adwayer.com.co/barranquilla-atl/camion-dodge-600-iid-20417?utm_source=carros.mitula.com.co&utm_medium=referral

264

7. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 4 PLACA UEE 242



Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #14



265

- 7.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO** Carrera 28 #16-89, barrio Boston, Magangué
- 7.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL** El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.
- 7.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 7.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Jaqueline María Cortés, con cédula de ciudadanía #33.354.677 de Magangué
- 7.5 PROPIETARIO** Jaqueline María Cortés, con cédula de ciudadanía #33.354.677 de Magangué
- 7.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 311 6685800, 312 7601382
- 7.7 PLACA** UEE 242
- 7.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca FORD, modelo 1952, color VERDE, motor E250752-0020, chasis F6R2EG-2419
- 7.9 VISTA EXTERIOR**
Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Platón sin carrocería. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras. Luces direccionales izquierda y derecha.
TODOS EN MAL ESTADO
- 7.10 INTERIORES**
Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas .

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

TODOS EN MAL ESTADO

266

7.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

7.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.


TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

7.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 40.000.0000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: https://co.tixuz.com/vehiculos/chevrolet/vendo-cami%C3%93n/6441162?utm_source=carros.mitula.com.co&utm_medium=referral

8. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 5 PLACA UAC 075



Dirección:

**Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia**

Folio #16





Heli Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

267



8.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Carrera 28 #16-89, barrio Boston

8.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

8.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

8.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Manuel Jesús Jaramillo Camacho,
con cédula de ciudadanía #9.132.497

8.5 PROPIETARIO

Manuel Jesús Jaramillo Camacho,
con cédula de ciudadanía #9.132.497

8.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

312 7601382, 314 5851087

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #17



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

8.7 PLACA

UAC 075

268

8.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca DODGE, modelo 1975, color,
motor 4T-7004525, chasis 6234203

8.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Platón sin carrocería.

TODOS EN MAL ESTADO

8.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

8.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

8.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

8.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #18



Helí Agómez Villarraga




Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

\$ 45.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: http://www.adwayer.com.co/barranquilla-atl/camion-dodge-600-iid-20417?utm_source=carros.mitula.com.co&utm_medium=referral

269

9. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 6 PLACA UNA 663



Dirección:

**Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia**

Folio #19



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

270



9.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Calle 11 #19-32. Barrio Florida, Magangué.

9.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

9.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

9.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Edinson Martínez Álvarez, con cédula de ciudadanía #9142750 de Magangué

9.5 PROPIETARIO

Edinson Martínez Álvarez, con cédula de ciudadanía #9142750 de Magangué

9.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

301 5553116, 300 5342623

9.7 PLACA

UNA 663

9.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca Dodge 300, modelo 1974, color rojo, carrocería Estaca, motor 3181791735, chasis 133205

9.9 VISTA EXTERIOR

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #20



Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería.

TODOS EN MAL ESTADO

9.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas .

TODOS EN MAL ESTADO

9.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

9.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switche.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

9.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 40.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <http://www.allanuncios.com.co/camiones-caminonetas/bogota/vendo-cami-n-dodge-300-motor-diesel-300-npr->

[/188957099/r?utm_source=mitula&utm_medium=Aggregator&utm_term=vehiculos&utm_campaign=Columbia-Aggregator-mitula-organic-vehicules](http://www.allanuncios.com.co/camiones-caminonetas/bogota/vendo-cami-n-dodge-300-motor-diesel-300-npr-188957099/r?utm_source=mitula&utm_medium=Aggregator&utm_term=vehiculos&utm_campaign=Columbia-Aggregator-mitula-organic-vehicules)

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #21



Heli Agómez Villarraga



272

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

10. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 7 PLACA PJJ 438



10.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Calle principal frente al parque El Carmen, Barrio Aguamarinas.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #22



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

- 10.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL** El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.
- 10.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 10.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Carmen Yudi Bohórquez, con cédula de ciudadanía #33.193.241
- 10.5 PROPIETARIO** Carmen Yudi Bohórquez, con cédula de ciudadanía #33.193.241
- 10.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 315 4571270
- 10.7 PLACA** PJJ 438
- 10.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca DODGE, modelo 1978, color azul, camión estaca, motor DT-912933, chasis

10.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Carpa.

TODOS EN MAL ESTADO

10.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

10.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

TODOS EN MAL ESTADO

10.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switches.


TODOS EN MAL ESTADO NO FUNCIONAN

10.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 50.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: http://www.adwayer.com.co/barranquilla-atl/camion-dodge-600-iid-20417?utm_source=carros.mitula.com.co&utm_medium=referral

11. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 8 PLACA UNA 556





Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #24

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



11.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio Carmelo Torres Manzana 10
Lote 9

11.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se
encuentra trabajando.

11.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

11.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Alcides Flores Durán, con cédula de
ciudadanía #3.869.972 de Magangué

11.5 PROPIETARIO

Alcides Flores Durán, con cédula de
ciudadanía #3.869.972 de Magangué

11.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

310 7011086

11.7 PLACA

UNA 556

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #25



Heli Agámez Villarraga



276

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

11.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO Marca DODGE, camión estaca, modelo 1973, color amarillo, azul y rojo, motor GT16647, chasis 322603

11.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería en madera. Platón.

TODOS EN MAL ESTADO

11.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

11.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

11.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switche.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #26



Heli Agámez Villarraga



277

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

11.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 50.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: http://www.adwayer.com.co/barranquilla-atl/camion-dodge-600-iid-20417?utm_source=carros.mitula.com.co&utm_medium=referral

12.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 9 PLACA UEE 308



Dirección:

**Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia**

Folio #27

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



12.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Calle 15 #16 A -26, Centro

12.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

12.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

12.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Carlos Henrique Martínez Hidalgo,
con cédula de ciudadanía #9127046

12.5 PROPIETARIO

Carlos Henrique Martínez Hidalgo,
con cédula de ciudadanía #9127046

12.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

6878996, 312 6522027

12.7 PLACA

UEE 308

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #28



12.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO Marca DODGE, modelo 1977, color VERDE CELDA, carrocería tipo estaca, servicio público, motor XIA069, chasis DT7073113 capacidad 10 toneladas

12.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Capa.

TODOS EN MAL ESTADO

12.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

12.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

12.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

280

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

12.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 70.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

13. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 10 PLACA TID 642



Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #30



13.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Calle 15 #16 A 16.

13.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

13.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

13.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Carlos Henrique Martínez Hidalgo, con cédula de ciudadanía #9127046 de Magangué

13.5 PROPIETARIO

Carlos Henrique Martínez Hidalgo, con cédula de ciudadanía #9127046 de Magangué

13.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

6878996, 312 6522027

13.7 PLACA

TID 642

13.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca , modelo 1977, color BLANCO, motor, chasis

13.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Carpa.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #31



Heli Agómez Villarraga



282

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

TODOS EN MAL ESTADO

13.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

13.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

13.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

13.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 70.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas-_JM


14.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 11 PLACA UAJ 426

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #32

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



14.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Carrera 22 #17-37, barrio Pastrana,
Magangué

14.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se
encuentra trabajando.

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #33



284

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

- 14.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 14.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Cristóbal Henrique Mendoza Lozano, con cédula de ciudadanía #18932948
- 14.5 PROPIETARIO** Cristóbal Henrique Mendoza Lozano, con cédula de ciudadanía #18932948
- 14.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 321 8955444, 316 8002799
- 14.7 PLACA** UAJ 426
- 14.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca FORD, modelo 1977, color BLANCO, motor REGRABADO Y MOTOR 1985 INTERNATIONAL, cabina 1977, chasis BE15EB-41379, capacidad 10 toneladas

14.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Platón. Carpa.

TODOS EN MAL ESTADO

14.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

14.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #34



Heli Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

285

Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

14.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

14.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 75.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

15. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 12 PLACA UEE 287



Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #35

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



15.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio Sur Calle 8-318 Magangué

15.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

15.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

15.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Felipe Eduardo Lozano Gutiérrez, con cédula de ciudadanía #72126072 de Barranquilla

15.5 PROPIETARIO

Felipe Eduardo Lozano Gutiérrez, con cédula de ciudadanía #72126072 de Barranquilla

15.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

311 4023585

15.7 PLACA

UEE 287

15.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca Volvo, modelo 1985, color rojo, motor J37007A6B5186, camión estaca, capacidad 10 toneladas

15.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #36



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

287

y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Platón.
TODOS EN MAL ESTADO

15.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.
TODOS EN MAL ESTADO

15.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.
TODOS EN MAL ESTADO

15.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.
TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

15.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 65.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>



16.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 13 PLACA UEE 131

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #37

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



16.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio San José carrera 14 #18 A 156,
Magangué

16.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se
encuentra trabajando.

16.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #38



- 16.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Yet María González Figueroa, con cédula de ciudadanía #19135049 de Magangué
- 16.5 PROPIETARIO** , Yet María González Figueroa, con cédula de ciudadanía #19135049 de Magangué
- 16.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 301 4471399, 312 6839473
- 16.7 PLACA** UEE 131
- 16.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca Studerbecker, modelo 1951, color verde, motor TB156F, chasis, carrocería tipo estaca,

16.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Platón.

TODOS EN MAL ESTADO

16.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

16.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #39



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

290

16.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

16.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 50.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas-_JM

17.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 14 PLACA CEA 492



Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #40

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

291



17.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio Santa Rita, calle 16 #30-05,
Magangué.

17.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se
encuentra trabajando.

17.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

17.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Alejandro García Severiche, con
cédula de ciudadanía #9136293
de Magangué

17.5 PROPIETARIO

Alejandro García Severiche, con
cédula de ciudadanía #9136293
de Magangué

17.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

310 7466829

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #41



17.7 PLACA

CEA 492

17.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca DODGE, modelo 1980, color blanco, motor SO33-102914, chasis BT987903, camión estaca

17.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Carpa.

TODOS EN MAL ESTADO

17.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas

TODOS EN MAL ESTADO

17.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

17.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #42

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

17.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 30.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: http://www.allanuncios.com.co/camiones-caminonetas/bogota/vendo-cami-n-dodge-300-motor-diesel-300-npr-/188957099/r?utm_source=mitula&utm_medium=Aggregator&utm_term=vehiculos&utm_campaign=Columbia-Aggregator-mitula-organic-vehiculos

18. DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 15 PLACA UEE 237



18.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Barrio Santa Rita calle 16 30-05,

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #43



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

- 18.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL** Magangué
El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.
- 18.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 18.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Enrique Carlos García Severiche, con cédula de ciudadanía #9127563 de Magangué
- 18.5 PROPIETARIO** Enrique Carlos García Severiche, con cédula de ciudadanía #9127563 de Magangué
- 18.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 350 4602932, 312 6510899
- 18.7 PLACA** UEE 237
- 18.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca AUSTIN, modelo 1962, color GRIS Y ROJO, motor UEE777
REGRABADO, CARROCERÍA TIPO ESTACA
- 18.9 VISTA EXTERIOR**
Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Carpa.
TODOS EN MAL ESTADO
- 18.10 INTERIORES**
Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.
TODOS EN MAL ESTADO

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #44



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

19.7 PLACA

TPC 171

19.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca FORD, modelo 1960, color rojo y blanco, motor B60DE343352, CARROCERÍA ESTACA, CAPACIDAD 10 TONELADAS

19.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Platón.

TODOS EN MAL ESTADO

19.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

19.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

19.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switche.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #47



Heli Agómez Villarraga



298

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre


TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

19.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 55.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

20.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 17 PLACA WFJ 217




Dirección:

**Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia**

Folio #48

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



20.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Carrera 3 #18-23

20.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

20.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

20.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Glicenia Esther Rojas Meza, con cédula de ciudadanía #3319345

20.5 PROPIETARIO

Glicenia Esther Rojas Meza, con cédula de ciudadanía #3319345

20.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

300 8258912 304 5790199

20.7 PLACA

WFJ 217

20.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

Marca FORD, modelo 1954, color ROJO Y BLANCO, motor F79J441372, chasis F79J441372, capacidad 10 toneladas

20.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #49



Heli Agómez Villarraga



295

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

18.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera.

Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

18.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería

general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería.

Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha.

Pito. Switch.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

18.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 45.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

19.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 16 PLACA TPC 171



Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #45




Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

296



19.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Carrera 3 18-23, Magangué

19.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.

19.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

19.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Glicenia Esther Rojas Meza, con cédula de ciudadanía #33193457 de Magangué

19.5 PROPIETARIO

, Glicenia Esther Rojas Meza, con cédula de ciudadanía #33193457 de Magangué

19.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

300 8258912

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #46



Heli Agámez Villarraga



300

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha.

TODOS EN MAL ESTADO

20.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.

TODOS EN MAL ESTADO

20.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.

TODOS EN MAL ESTADO

20.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switche.

TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

20.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 55.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

21.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 18 PLACA UIA 079

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #50




Heli Agámez Villarraga



301

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #51



302



- 21.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO** Barrio Minuto de Dios, manzana 1 lote 15, Magangué
- 21.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL** El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.
- 21.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 21.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Armando Fierro Angulo, con cédula de ciudadanía #5111320
- 21.5 PROPIETARIO** Armando Fierro Angulo, con cédula de ciudadanía #5111320
- 21.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 314 5670366, 310 6947147
- 21.7 PLACA** UIA 079
- 21.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca MERCURY, modelo 1959, color ROJO, motor M60C-9E47102, chasis M60C-9E, servicio público, capacidad 5 toneladas

21.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia



Heli Agómez Villarraga



303

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Platón.
TODOS EN MAL ESTADO

21.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.
TODOS EN MAL ESTADO

21.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.
TODOS EN MAL ESTADO

21.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switch.
TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

21.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 35.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

22.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 19 PLACA UEE 134

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #53




Heli Agómez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

304



Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #54



305



- 22.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO** Barrio Monte Carmelo carrera 14 E 8-14, Magangué
- 22.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL** El vehículo actualmente no se encuentra trabajando.
- 22.3 FECHA DE VISITA** 5 de octubre de 2018.
- 22.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ** Isabel Cristina González Hernández, con cédula de ciudadanía #33352443
- 22.5 PROPIETARIO** Isabel Cristina González Hernández, con cédula de ciudadanía #33352443
- 22.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO** 312 2189783
- 22.7 PLACA** UEE 134
- 22.8 CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO** Marca FORD, modelo 1956, color VERDE OLIVA, motor F60ZCE-34937, chasis F600-172, CAPACIDAD 6 TONELADAS
- 22.9 VISTA EXTERIOR**
Pintura general. Defensa delantera y trasera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Puerta derecha. Puerta izquierda. Persiana. Techo interno y externo. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Lámparas traseras

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

y delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Carrocería. Platón.
TODOS EN MAL ESTADO

306

22.10 INTERIORES

Tapicería. Tapetes. Cerraduras de las puertas. Tablero. Retrovisores. Paneles de puerta. Piso. Cojinería. Caja mecánica. Manijas.
TODOS EN MAL ESTADO

22.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

Parabrisas delantero. Parabrisas trasero. Ventana derecha delantera y trasera. Ventana izquierda derecha y trasera. Plumillas.
TODOS EN MAL ESTADO

22.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

Motor. Radiador. Tapa del tanque de gasolina. Tapa del motor. Latonería general. . Motor de arranque. Alternador. Sistema eléctrico. Batería. Linternas o lámparas delanteras. Luces direccionales izquierda y derecha. Pito. Switche.
TODOS EN MAL ESTADO, NO FUNCIONAN

22.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 40.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.

Fuente: https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas-_JM

23.DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO NUMERO 20 PLACA WH 0844

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #56

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

307



23.1 DIRECCIÓN DEL VEHÍCULO

Corregimiento Tacasaluma,
jurisdicción de Magangué

23.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL

El vehículo actualmente no se
encuentra trabajando.

23.3 FECHA DE VISITA

5 de octubre de 2018.

23.4 PERSONA QUE LO ATENDIÓ

Santiago Manuel Rodríguez Aguas,
con cédula de ciudadanía #925162
de Magangué

23.5 PROPIETARIO

Santiago Manuel Rodríguez Aguas,
con cédula de ciudadanía #925162

23.6 TELÉFONO DEL PROPIETARIO

312 6160095 300 7555330

23.7 PLACA

WH 0844

**23.8 CARACTERÍSTICAS
VEHÍCULO**

Marca FORD, modelo 1965, color
AZUL ROJO CREMA, motor no se
encontró, chasis B61AE-602396.
Bus de servicio público. TIPO DE
CARROCERÍA CERRADA

NOTA: El bus tuvo que ser
desbaratado debido a la epidemia

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #57



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

308

de murciélagos que causaba a la intemperie, para evitar una epidemia.

23.9 VISTA EXTERIOR

Pintura general. Defensa delantera. Capot. Guardabarros derecho. Guardabarros izquierdo. Persiana. Llantas. Linterna o lámparas delanteras. Chasis. No posee más elementos, porque fue un vehículo desvalijado por que causaba epidemia de murciélagos y cuevas de serpientes
TODOS EN MAL ESTADO

23.10 INTERIORES

Tapicería. Piso. Cojinería. No pose más nada.
TODOS EN MAL ESTADO

23.11 VIDRIO Y ACCIONAMIENTO

No posee ningún de esos elementos.
NO POSEE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS

23.12 MOTOR Y OTROS ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO

No posee ninguno de estos elementos.
NO POSEE NINGUNO DE ESTOS ELEMENTOS

23.13 VALOR DEL VEHÍCULO O CUPO

\$ 55.000.000 de acuerdo a la oferta y demanda en el mercado.
Fuente: <https://vehiculo.mercadolibre.com.co/MCO-486422292-estacas-estacas- JM>

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #58



Helí Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

309

CONCLUSIÓN

Relacionando cada uno de los vehículos evaluados, la suma total de todos ellos está en el siguiente cuadro:

VEHÍCULO	PLACA	VALOR
1	PXJ 616	\$49.000.000
2	RDJ 359	35.000.000
3	UEE 307	50.000.000
4	UEE 242	40.000.000
5	UAC 075	45.000.000
6	UNA 663	40.000.000
7	PJJ 438	50.000.000
8	UNA 556	50.000.000
9	UEE 308	70.000.000
10	TID 642	70.000.000
11	UAI 426	75.000.000
12	UEE 287	65.000.000
13	UEE 131	50.000.000
14	CEA 492	30.000.000
15	UEE 237	45.000.000
16	TPC 171	55.000.000
17	WFI 217	55.000.000
18	UIA 079	35.000.000
19	UEE 134	40.000.000
20	WH 0844	55.000.000
TOTAL		\$1.004.000.000

SON: MIL CUATRO MILLONES MONEDA CORRIENTE.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #59



Helí Agámez Villarraga



310

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

Declaro haberme trasladado a las partes donde supuestamente se encontraba el vehículo descrito en el presente estudio, que en ningún momento he tenido directa ni indirectamente interés alguno en el vehículo, que en nuestro leal saber y entender, las opiniones aquí suministradas son correctas y que este informe se ha presentado dentro de las más estrictas normas de la ética.

Espero que esta información cumpla con los requisitos de esa misión de trabajo, también en su aprobación. Cualquier aclaración de los conceptos aquí expuestos, los aclararé con gusto.

Atentamente.

HELÍ AGÁMEZ VILLARRAGA

C. C. #3.780.590 de Cartagena

Licencia de Perito # 00-01 de C. S. de la J.,

Tarjeta Avaluador Profesional #R.N.A. C-09-314 de Lonjanap

Licencia de secuestre 0412 de C. S. de la J

Anexo: Fotografías de los vehículos en mención y documentos personales.

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #60



Heli Agámez Villarraga



311

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

ANEXOS FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS PERSONALES

**CORPORACIÓN DE COLOMBIA**

**OTORGA EL PRESENTE
CERTIFICADO**

**Inmobiliaria de Colombia E.U.**

Al Señor (a)

HELI AGAMEZ VILLARRAGA

C.C. 3.780.590

Que asistió al

SEMINARIO INTEGRAL DE AVALÚOS


Conceptos Básicos Generalidades y métodos AVALÚOS URBANOS, RURALES, INDUSTRIALES

ESPECIALES: (Lotes cule y valor de plátano), AVALÚOS DE CONSTRUCCIONES USADAS

MÉTODO EXPROPACIONES, AFECTACIONES, SERVIDUMBRES DE PASO - NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIF"

Dictpdo en el auditorio de La Cámara de Comercio de Cartagena del 09 al 11 de Junio de 2010, con una duración de veinte (20) horas


Ing. William José Giraldo
Certificado


Heli Agámez Villarraga
Perito Secuestre

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #61




Heli Agamez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

312

**SEMINARIO - FORO
PROFESIONALIZACION
INMOBILIARIA**

**CORPORACION NACIONAL DE LONJAS Y REGISTROS "CORFOLOMIAS"
LONJA NACIONAL DE AVALUADORES PROFESIONALES "LONJANAP"**

Estádoles garantiza: Naciones Unidas legítimamente constituido en Colombia, bajo los preceptos del Decreto 2198 de 1995, e inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro con los números 30014598 y 30010777, y aprobados en las actas según resoluciones número 143 y 232 respectivamente de la Asamblea Mayor.

HELII AGAMEZ VILLARRAGA
C.C. 3.780.590 de Cartagena

ASISTIO AL "SEMINARIO PROFESIONALIZACION INMOBILIARIA"
Con una intensidad de 30 horas (teórico-práctico)

- VENTAS
- ARRENDAMIENTOS
- DERECHO INMOBILIARIO
- AVALUOS
- PROPIEDAD HORIZONTAL

Carlos P.
Carlos Alberto Martínez de Nino
Presidente - Conferente

Cartagena

Dado en Cartagena, a los 29 días del mes de Agosto de 2015

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #62



Heli Agamez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

313

Corporación Nacional de Lomjas y Registros
"Corpolomjas"
Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales
"Lonjanap"



Entidades privadas nacionales legalmente constituidas en Colombia, bajo las excepciones del Decreto 2130 de 1.988, expedido por la Corte Constitucional No. 4-490 de 1.996 y Decreto reglamentario 1429 de 1.996; por el cual se reglamentó la actividad Ejecutoria en el país, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá S.C. del Libro 1 de los establecimientos de lucro con las resoluciones 8981-8982 y 8983-8724, y aprobación de los estatutos según resoluciones número 142 y 332 respectivamente de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Constituido en carta y es reconocidamente a que :

Heli Agamez Villarraga

C.C. 3.780.598 de Cartagena

Se cumplió con todos los requisitos establecidos por las Estatutos de la Corporación y por las normas legales de la Actividad Ejecutoria en Colombia establecidas en la Ley 368 de 1.987, Decretos 2130 de 1.988, 1428 de 1.988 y resoluciones 8782 del 3063.C. Se le aprobó su inscripción con:

Avaluador Profesional

Registro Matrícula No. N.A.A/C-09-314

Región, B.C. Diciembre del 2005

Carlos Alberto Hernández Nieto
Presidente



Secretaría General
Corpolomjas

Dirección:

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #63



Heli Agamez Villarraga



314

Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre



El Presidente de la Junta Directiva, con base
 en las matriculas de la
**CORPORACIÓN NACIONAL DE
 LONJAS Y REGISTROS
 "CORPOLONJAS"**
CERTIFICA:
HELI AGAMEZ VILLARRAGA
 C.C. No 3.780.390 de Cartagena

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de CORPOLONJAS Bogotá D.C., comprobándose su idoneidad e imparcialidad como Corredor Inmobiliario, que ha ejercido en las siguientes áreas:

VENTAS DE CORRETAJE
VENTAS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
NUEVO MANEJO JURIDICO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN COLOMBIA
NUEVO MANEJO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DEL ARRENDAMIENTO EN COLOMBIA
NORMAS LEGALES DE LA ACTIVIDAD VALUATORIA EN COLOMBIA

Certifica además que le fue otorgado el registro- matrícula No. R.M.I.C – 05-467 y que respalda esta determinación con vigencia hasta el día 31 de Diciembre del 2007, lo cual le faculta para avalar, respaldar y firmar contratos corporativos en general.

Se expide en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Diciembre del 2006.


CARLOS ALBERTO PERANQUIVE NIÑO
 Presidente
 Junta Directiva

Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472, Cartagena de Indias, Colombia

Folio #64




Heli Agámez Villarraga



Auxiliar de Justicia – Perito Avaluador – Perito Mecánico – Secuestre

315



El Presidente de la Junta Directiva, con base en las matriculas de la **CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LONJAS Y REGISTROS "CORPOLONJAS DE COLOMBIA"**

CERTIFICA QUE:

HELI AGAMEZ VILLARRAGA

C. C. 3.780.590 Cartagena

Presentó solicitud de inscripción en esta Lonja, la cual fue estudiada y aprobada por el Consejo Directivo de Avaluadores de **CORPOLONJAS DE COLOMBIA** Bogotá, D.C., comprobándose su idoneidad como Perito Avaluador Profesional, ejerciendo en las siguientes áreas:

- INMUEBLES URBANOS: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA**
- INMUEBLES RURALES: AVALUO COMERCIAL Y DE RENTA**
- AVALUOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
- AVALUOS MASIVOS - ESPECIALES - INDUSTRIALES**
- AVALUOS EFECTO PLUSVALÍA**

Certifica además que es Miembro Activo de esta Entidad Gremial desde el año **2000** y le fue otorgado el Registro-Matricula No. **R.N.A/C.C-08-314** que respalda esta determinación con vigencia hasta el día **31 de Agosto de 2007**, lo cual le faculta para avalar, respaldar y firmar avalúos comerciales en general a nivel Nacional.

Se expide en Bogotá, D.C., a los **23** días del mes de **Septiembre** de **2006**.

Patricia Gonzalez Guio
PATRICIA GONZALEZ GUIO
 Gerente Administrativa
 Junta Directiva



CORPOLONJAS DE COLOMBIA

Dirección:
Barrio Daniel Lemaitre, Cra. 15 #64-54. Teléfono 6666478. Celular 310 7071472,
Cartagena de Indias, Colombia

Folio #65