



Popayán, 02 de marzo de 2021

EVALUACIÓN TECNICA
REGISTRO PARQUEADEROS 2021

PARQUEADERO JUDICIAL NISSI POPAYAN

ITEM	SERVICIO	PARQUEADERO JUDICIAL NISSI POPAYAN
1	Registro fotográfico o video gráfico en el que se pueda evidenciar que el piso y espacio del parqueadero, el cual también debe contar con cubierta para la protección de los vehículos a custodiar	NO CUMPLE

Nota: Se pudo constatar que el registro video gráfico y fotográfico que el local no cuenta con circuito cerrado de televisión, reflectores que permitan la iluminación nocturna del lugar, hay zonas del piso que no cuentan al menos con relleno de material primario y tampoco cuenta con al menos una parte cubierta para la protección de los vehículos a custodiar, motivo por el cual se concede plazo hasta el martes 09 de marzo de 2021 para subsanar estos requisitos, fecha en la que se realizará nuevamente visita de verificación, por parte del Coordinador del Área Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán.

ANDREY EDUARDO GALVIS PEREZ
Profesional Universitario G-12
Coordinador Área Administrativa

Anexo: Registro fotográfico



REGISTRO FOTOGRAFICO

